



MINISTERIO DE TRABAJO
"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

RESOLUCIÓN No. 18/2017

Tarifa de salario mínimo nacional para los trabajadores a destajo de albañilería.

EL COMITÉ NACIONAL DE SALARIOS

En virtud de las atribuciones que le confieren los artículos Nos. 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463 y 464 del Código de Trabajo y su Reglamento Interior No. 512, de fecha 10 de diciembre del año 1997, dicta la siguiente:

RESOLUCIÓN:

VISTA: La Resolución **16/2015**, de fecha 05 de agosto del año 2015, dictada por el Comité Nacional de Salarios, que fija el salario mínimo nacional para los trabajadores a destajo de albañilería.

VISTA: La Comunicación de fecha 07 de marzo del año 2017, dirigida al Director General del Comité Nacional de Salarios por la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Madera y Materiales de Construcción (FENTICOMMC), mediante la cual presentan su propuesta de aumento a la tarifa de salario mínimo para los albañiles a destajo.

VISTOS: Los demás documentos que conforman el expediente.

OIDAS: Las exposiciones y argumentaciones de los representantes de los empleadores y trabajadores en la sesiones plenarias celebradas los días cinco (05) de octubre, once (11) de octubre y primero (01) de noviembre del año 2017.

CONSIDERANDO: Que son atribuciones del Comité Nacional de Salarios, la revisión de las tarifas de salarios mínimos que rigen las relaciones de trabajo de todas las actividades económicas del país, mediante la debida ponderación de todos los factores que inciden en cada una de ellas, para que el salario cumpla, no sólo con su función de remunerar el trabajo realizado, sino también con la de contribuir a asegurar el nivel de vida de los asalariados, ya que el mismo constituye su principal fuente de ingreso indispensable, para su subsistencia y la de sus familiares.

CONSIDERANDO: Que la consagración al trabajo y el aumento de la productividad, son condiciones esenciales para asegurar el nivel de vida de los asalariados, especialmente el de los menos remunerados.

RESUELVE:

PRIMERO: REVISAR, como al efecto **REVISA**, la tarifa de salario mínimo establecida mediante la Resolución No. 16/2015, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 05 de agosto del año 2015, mediante la cual se fija el salario mínimo nacional para los trabajadores a destajo de albañilería.

SEGUNDO: FIJAR como al efecto se **FIJA** la siguiente tarifa de salario mínimo nacional para los trabajadores a destajo de albañilería.



MINISTERIO DE TRABAJO
“AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL”

TARIFAS DE TRABAJOS A DESTAJO DE ALBAÑILERIA

| | | RD\$ | UNID | COMPOSICION BRIGADA | RENDIMIENTO |
|---|--|-------------|-------------|--------------------------------|--------------------|
| COLOCACION DE BLOQUES | | | | | |
| 1 | Bloque de 4x8x16 pulgs | 20.40 | Unid. | 1AS 1 AY 1TC | 125.00 |
| 2 | Bloque de 6x8x16 pulgs. | 17.02 | Unid. | 1AS 1 AY 1TC | 150.00 |
| 3 | Bloque de 6x8x18 pulgs. | 18.85 | Unid. | 1AS 1 AY 1TC | 135.00 |
| 4 | Bloque de 8x8x16 pulgs. | 18.85 | Unid. | 1AS 1 AY 1TC | 135.00 |
| 5 | Bloque de 12x8x16 pulgs. | 34.98 | Unid. | 1AS 1AY 1TC 1TNC | 90.00 |
| 6 | Bloque ornamental de 5x25x20 pulgs. | 29.08 | Unid | 1AP 1 AY | 75.00 |
| 7 | Bloque irregular | 38.28 | Unid. | 1AP 1 AY | 57.00 |
| 8 | Bloque de cristal. | 103.44 | Unid. | 1AP 1TC | 20.00 |
| 9 | Block ornamental de barro o cemento. | 37.63 | Unid. | 1AP 1TC | 55.00 |
| 10 | Por violinar juntas de blocks horizontales y verticales una cara, con una regla adicional c/u. | 2.25 | Unid. | 1AS 1TC | 785.00 |
| EMPAÑETE Y TERMINACION DE PAREDES Y PLAFONES | | | | | |
| 11 | Fraguache con escoba . | 20.50 | M2 | 1AY 1TC | 69.00 |
| 12 | Carreteo con llana. | 32.48 | M2 | 1AS 1TC | 55.00 |
| 13 | Resane con goma | 49.01 | M2 | 1AS 1 AY 1TC | 52.00 |
| 14 | Resane frotado. | 30.77 | M2 | 1AS 1TC | 58.00 |
| 15 | Repello maestreado en paredes. | 81.17 | M2 | 1AS 1TC | 22.00 |
| 16 | Repello maestreado en techo de 2cms., mínimo espesor. | 136.36 | M2 | 1AP 1 AY | 16.00 |
| 17 | Repello sin maestrear. | 38.82 | M2 | 1AS 1TC | 46.00 |
| 18 | Pañete rateado horizontal y vertical punta llana. | 60.69 | M2 | 1AS 1 AY 1TC | 42.00 |
| 19 | Pañete en ladrillos. | | P.A. | | |
| 20 | Pañete en interior, en paredes maestreada y a plomo. | 136.61 | M2 | 1AP 1 AT 1AY 1TC | 28.00 |
| 21 | Pañete en exterior, maestreado y a plomo. | 173.87 | M2 | 1AP 1 AT 1AY 1TC | 22.00 |
| 22 | Pañete en techo y vigas. | 177.1 | M2 | 1AS 1 AT 1AY 1TC | 20.00 |
| 23 | Pañete en columna aisladas desde 0.20 en adelante. | 255.06 | M2 | 1AP 1 AT 1AY 1TC | 15.00 |
| 24 | Pañete en techo, maestreado a nivel 2cms mínimo . | 195.41 | M2 | 1AP 1 AY 1TC | 14.50 |
| 25 | Pañete pulido a color. | 166.67 | M2 | 1AP 1 AY 1TC | 17.00 |
| 26 | Pañete pulido sin color. | 149.19 | M2 | 1AP 1 AY 1TC | 19.00 |



MINISTERIO DE TRABAJO
“AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL”

| | | | | | |
|---|---|--------|------|------------------|-------|
| 27 | Pañete rasgado. | 236.16 | M2 | 1AP 1 AY 1TC | 12.00 |
| 28 | Pañete en HI – Rib. 3 capas. | 283.37 | M2 | 1AP 1 AY 1TC | 10.00 |
| 29 | Natilla. | 78.79 | M2 | 1AP 1TC | 26.00 |
| 30 | Marmolina con piedras. | 354.23 | M2 | 1AP 1 AY 1TC | 8.00 |
| 31 | Marmolina frotada. | 283.37 | M2 | 1AP 1 AY 1TC | 10.00 |
| 32 | Perrilla . | 283.37 | M2 | 1AP 1 AY 1TC | 10.00 |
| 33 | Terminación de ½ pto. Arcos hasta 40cms. De ancho incluyendo 2 caras, fondo y cantos | 944.66 | M.L. | 1AP 1 AY 1TC | 3.00 |
| 34 | Cantos en vigas, columnas, antepechos y mochetas | 59.50 | M.L. | 1AS 1TC | 30.00 |
| 35 | Estrías. | 111.63 | M.L | 1AS 1TC | 16.00 |
| 36 | Goterros colgantes. | 137.31 | M.L | 1AS 1TC | 13.00 |
| 37 | Goterros en ranura. | 119.04 | M.L. | 1AS 1TC | 15.00 |
| 38 | Capitel de 20 a 30 cms. | P.A. | M.L | 1AS 1TC | P.A |
| 39 | Cornisas hasta 12cms. En cemento. | 314.89 | M.L. | 1AP 1AY 1TC | 9.00 |
| 40 | Rústico con escoba, plana o llana sin incluir repello. | 103.44 | M2 | 1AP 1TC | 20.00 |
| 41 | Lágrimas en cemento | 258.61 | M2 | 1AP 1TC | 8.00 |
| 42 | Vuelo aislado de 0.80 mts. hasta 2 m.l. | 251.48 | M.L | 1AS 1TC | 7.10 |
| 43 | Bajo relieve incluyendo cantos. | 238.05 | M.L. | 1AS 1TC | 7.50 |
| 44 | Rústico en decoraciones | P.A | P.A | | |
| TERMINACION DE TECHOS E IMPERMEABILIZACION | | | | | |
| 45 | Zabaleta en techos | 63.32 | M.L | 1AS 1AY | 30.00 |
| 46 | Zabaleta en pisos | 42.17 | M.L. | 1AS 1AY | 45.00 |
| 47 | Fino en techo horizontal sin incluir subida de materiales | 118.69 | M2 | 1AS 1AY | 16.00 |
| 48 | Fino en techo inclinado sin incluir subida de materiales | 73.03 | M2 | 1AS 1AY | 26.00 |
| 49 | Fino en techo bermuda incl. cantos, sin incluir subida de materiales | 295.83 | M2 | 1AP 1AT 1AY 1TC | 13.00 |
| 50 | Capa atérmica (paja de arroz, desp., de cerámica de barro, aliven, etc.) sin fino y sin subida de materiales. | 82.75 | M2 | 1AP 1TC | 25.00 |
| CONSTRUCCION DE PISOS Y COLOCACION DE ZOCALOS: | | | | | |
| 51 | Piso rejoneado sin pulir. | 112.33 | M2 | 1AS 1AY 1TC 1TNC | 28.00 |
| 52 | Piso rejoneado y pulido. | 131.09 | M2 | 1AS 1AY 1TC 1TNC | 24.00 |
| 53 | Piso rejoneado, pulido y marcado a hilo, incluyendo color | 174.73 | M2 | 1AS 1AY 1TC 1TNC | 18.00 |
| 54 | Piso de hormigón frotado con espesor de 10cms. | 131.09 | M2 | 1AS 1AY 1TC 1TNC | 24.00 |
| 55 | Piso de hormigón frotado y marcado a violín, con espesor de 10 cms. | 174.73 | M2 | 1AS 1AY 1TC 1TNC | 18.00 |
| 56 | Piso de hormigón pulido marcado a violín, con espesor de 0.10 mts. | 185.04 | M2 | 1AS 1AY 1TC 1TNC | 17.00 |
| 57 | Piso de cemento pulido (fino solo) | 81.17 | M2 | 1AS 1TC | 22.00 |



MINISTERIO DE TRABAJO
“AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL”

| | | | | | |
|----|---|--------|------|-------------|-------|
| 58 | Piso de losetas de mármol de fabricación nacional incluyendo base y nivel. | 495.91 | M2 | 1AP 1AY | 4.40 |
| 59 | Piso de losetas de mármol importado incluyendo base y nivel. | 574.25 | M2 | 1AP 1AY | 3.80 |
| 60 | Piso de mosaicos en cartabón. | 257.59 | M2 | 1AP 1AY 1TC | 11.00 |
| 61 | Piso de mosaicos en plumilla | 257.59 | M2 | 1AP 1AY 1TC | 11.00 |
| 62 | Piso de mosaicos 20x20 cms. y 25x25 cms. tipo corriente. | 188.88 | M2 | 1AP 1AY 1TC | 15.00 |
| 63 | Piso de mosaicos de granito de 25x25 cms. | 202.38 | M2 | 1AP 1AY 1TC | 14.00 |
| 64 | Piso de mosaicos de granito de 30x30 cms. | 217.97 | M2 | 1AP 1AY 1TC | 13.00 |
| 65 | Piso de mosaicos de granito 33x33cms. | 201.61 | M2 | 1AP 1AY 1TC | 13.00 |
| 66 | Piso de mosaicos de granito de 40x40cms. | 257.59 | M2 | 1AP 1AY 1TC | 11.00 |
| 67 | Piso de mosaicos de granito 50x50cms. | 269.88 | M2 | 1AP 1AY 1TC | 10.50 |
| 68 | Piso de mosaicos de granito en plumilla o cartabón. | 269.88 | M2 | 1AP 1AY 1TC | 10.50 |
| 69 | Piso de mosaico de gravilla de 20x20cms. | 188.88 | M2 | 1AP 1AY 1TC | 15.00 |
| 70 | Piso de mosaicos de gravilla de 25x25cms. | 188.88 | M2 | 1AP 1AY 1TC | 15.00 |
| 71 | Piso de mosaicos de gravilla de 30x30cms. | 202.38 | M2 | 1AP 1AY 1TC | 14.00 |
| 72 | Piso de mosaicos de gravilla de 40x40cms. | 217.94 | M2 | 1AP 1AY 1TC | 13.00 |
| 73 | Piso de mosaicos de gravilla de 50x50cms. | 257.59 | M2 | 1AP 1AY 1TC | 11.00 |
| 74 | Piso de losetas de cerámica de fabricación nacional de 15x15 hasta 20x20cms, sin incluir base y nivel. | 344.75 | M2 | 1AP 1TC | 6.00 |
| 75 | Piso de losetas de cerámica de fabricación nacional de 15x15 hasta 20x20cms., incluyendo base y nivel. | 413.74 | M2 | 1AP 1TC | 5.00 |
| 76 | Piso de losetas de cerámica importada de 15x15 hasta 20x20cms., sin incluir base y nivel. | 362.99 | M2 | 1AP 1TC | 5.70 |
| 77 | Piso de losetas de cerámica importada de 15x15 hasta 20x20cms., incluyendo base y nivel. | 435.51 | M2 | 1AP 1TC | 4.75 |
| 78 | Piso de losetas de cerámicas de fabricación nacional de 30x30 hasta 40x40 cms. Sin incluir base y nivel | 394.02 | M2 | 1AP 1TC | 5.25 |
| 79 | Piso de losetas de cerámica de fabricación nacional 30x30 hasta 40x40cms. incluyendo base y nivel. | 481.09 | M2 | 1AP 1TC | 4.30 |
| 80 | Piso de losetas de cerámica importada de 30x30 hasta 40x40cms., sin incluir base y nivel. | 449.73 | M2 | 1AP 1TC | 4.60 |
| 81 | Piso de losetas de cerámica importada de 30x30 hasta 40x40cms., incluyendo base y nivel. | 517.16 | M2 | 1AP 1TC | 4.00 |
| 82 | Colocación de vibrazos en pisos para parques y terrazas. | 226.71 | M2 | 1AP 1AY 1TC | 12.50 |
| 83 | Colocación de torcho de 20x20 y 25x25 cms. | 188.88 | M2 | 1AP 1TC 1TC | 15.00 |
| 84 | Colocación de zócalos corrientes. | 72.61 | M.L. | 1AP 1TC | 30.00 |
| 85 | Colocación de zócalos corrientes para escaleras. | 121.69 | M.L. | 1AP 1TC | 17.00 |
| 86 | Colocación de zócalos de granito para pisos. | 94.04 | M.L. | 1AP 1TC | 22.00 |
| 87 | Colocación de zócalos de granito para escaleras. | 159.14 | M.L. | 1AP 1TC | 13.00 |



MINISTERIO DE TRABAJO
“AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL”

| | | | | | |
|---|--|----------|------|----------|-------|
| 88 | Colocación de losetas de ladrillo o cemento para pisos hexagonales, ferias y otros no especificados. | 304.22 | M2. | 1AP 1TC | 6.80 |
| 89 | Colocación de losetas de ladrillo de 12.5x25cms. | 235.11 | M2 | 1AP 1TC | 8.80 |
| 90 | Colocación de losetas de ladrillo en terrazas de 15x15 y 20x20 cms. | 235.11 | M2 | 1AP 1TC | 8.80 |
| 91 | Terminación de aceras de entradas en decoraciones. | P. A. | | | |
| 92 | Quicio y entre puertas. | 156.15 | M.L. | 1AP 1TC | 13.25 |
| ESCALONES | | | | | |
| 93 | Confección de escalones revestidos de mezcla | 223.17 | M.L. | 1AS 1TC | 8.00 |
| 94 | Terminación de escalones de cemento | 132.20 | M.L. | 1AS 1TC | 13.50 |
| 95 | Montura de escalones en escaleras huella y contrahuella. | 258.54 | M.L. | 1AP 1TC | 8.00 |
| 96 | Revestimiento de escalones en mosaico. | 217.76 | M.L. | 1AP 1TC | 9.50 |
| 97 | Montura de escalones en accesos de granitos. | 295.75 | M.L. | 1AP 1TC | 7.00 |
| 98 | Escalones revestidos de cerámica de fabricación nacional incluyendo huella, contrahuella y vuelo. | 422.19 | M.L. | 1AP 1TC | 4.90 |
| 99 | Escalones revestidos de cerámica importada incluyendo huella, contrahuella y vuelo. | 517.16 | M.L. | 1AP 1TC | 4.00 |
| 100 | Confección de escalones y revestimiento de ladrillo. | 530.46 | M.L. | 1AP 1TC | 3.90 |
| 101 | Revestimiento de escalones en ladrillos. | 435.51 | M.L. | 1AP 1TC | 4.75 |
| REVESTIMIENTO DE PAREDES DE BAÑO | | | | | |
| 102 | Colocación de losetas de cemento para baños de 12.5x25 cms. | 258.61 | M2 | 1AP 1TC | 8.00 |
| 103 | Colocación de azulejos 15x15cms., con junta trabada. | 413.74 | M2 | 1AP 1TC | 5.00 |
| 104 | Colocación de azulejos 10x10cms., en plumilla. | 827.47 | M2 | 1AP 1TC | 2.50 |
| 105 | Colocación de azulejos 10 x10cms., con junta corrida. | 689.57 | M2 | 1AP 1TC | 3.00 |
| 106 | Colocación de azulejos en combinación | 481.06 | M2 | 1AP 1TC | 4.30 |
| 107 | Colocación de azulejos 15x15cms, con junta corrida | 394.02 | M2 | 1AP 1TC | 5.25 |
| 108 | Bañera revestida con azulejos altura 30cms., hasta 1.50 mts. | 2,758.29 | Unid | 1AP 1TC | 0.75 |
| 109 | Bañera revestida con azulejos altura 30cms., desde 1.50mts. hasta 1.80mts. de largo. | 3,182.60 | Unid | 1 AP 1TC | 0.65 |
| 110 | Bañera empotrada revestida con cerámica de fabricación nacional. | P.A. | Unid | | |
| 111 | Bañera empotrada revestida con cerámica importada. | P.A. | Unid | | |
| 112 | Bañera cónica. | P.A. | Unid | | |
| 113 | Mochetas de azulejos | 258.61 | M.L. | 1 AP 1TC | 8.00 |
| 114 | Mochetas de cerámica de fabricación nacional. | 295.54 | M.L. | 1 AP 1TC | 7.00 |
| 115 | Mochetas de cerámica importada | 318.22 | M.L. | 1 AP 1TC | 6.50 |



MINISTERIO DE TRABAJO
“AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL”

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------|-------|----------|-------|
| 116 | Colocación en paredes de losetas de cerámica de fabricación nacional, de 15x15 hasta 20x20cms. | 394.02 | M2 | 1 AP 1TC | 5.25 |
| 117 | Colocación en paredes de losetas de cerámica importada, de 15x15 hasta 20x20cms. | 435.51 | M2 | 1 AP 1TC | 4.75 |
| 118 | Colocación en paredes de losetas de cerámica de fabricación nacional, de 30x30 hasta 40x40 cms. | 517.16 | M2 | 1 AP 1TC | 4.00 |
| 119 | Colocación en paredes de losetas de cerámica importada, de 30x30 hasta 40x40cms. | 591.1 | M2 | 1 AP 1TC | 3.50 |
| 120 | Hechura de base para baño. | 344.75 | Unid | 1AP 1TC | 6.00 |
| 121 | Hechura de meseta de baño revestida en azulejos o cerámica. | 899.46 | Unid | 1AP 1TC | 2.30 |
| 122 | Colocación de losetas para revestir muros de 8x20cms. | 591.1 | M2 | 1AP 1TC | 3.50 |
| 123 | Colocación de losetas para revestir muros de 5x20cms. | 689.57 | M2 | 1AP 1TC | 3.00 |
| 124 | Colocación de losetas ornamentales en paredes. | 517.16 | M2 | 1AP 1TC | 4.00 |
| 125 | Colocación de fachaicos | 396.74 | M2 | 1AS 1TC | 4.50 |
| INSTALACION ACCESORIOS DE BAÑO | | | | | |
| 126 | Montura de botiquín corriente sin empotrar. | 229.85 | Unid | 1AP 1TC | 9.00 |
| 127 | Montura de Botiquín corriente empotrado. | 827.47 | Unid | 1AP 1TC | 2.50 |
| 128 | Montura de botiquín de lujo sin empotrar. | 1,379.08 | Unid | 1AP 1TC | 1.50 |
| 129 | Montura de botiquín de lujo empotrado. | 2,068.71 | Unid | 1AP 1TC | 1.00 |
| 130 | Montura de accesorios empotrados. | 294.91 | Unid | 1AP 1TC | 7.00 |
| 131 | Montura de accesorios atornillados. | 206.87 | Unid | 1AP 1TC | 10.00 |
| 132 | Montura de papeleras porta servilletas. | 206.86 | Unid | 1AP 1TC | 10.00 |
| 133 | Montura de repisa para baños corrientes. | 344.75 | Unid | 1AP 1TC | 6.00 |
| TRABAJOS EN LADRILLOS | | | | | |
| 134 | Colocación de ladrillos limpios a una cara. | 10,371.77 | Mill. | 1AP 1TC | 0.20 |
| 135 | Colocación de ladrillos refractarios de 5x10x25cms. | 10,881.86 | Mill. | 1AP 1TC | 0.19 |
| 136 | Colocación de ladrillos limpios a dos caras. | 13,148.92 | Mill. | 1AP 1TC | 0.157 |
| 137 | Colocación de ladrillos para pañetar en muros. | 7,254.58 | Mill. | 1AP 1TC | 0.285 |
| 138 | Colocación de ladrillos de otro tipo no especificado. | 9,861.69 | Mill. | 1AP 1TC | 0.21 |
| 139 | Confección de arcos de ladrillos. | | P. A. | | |
| TRABAJOS EN PIEDRA | | | | | |
| 140 | Colocación de piedra caliza aserrada. | 795.13 | M2. | 1AP 1TC | 3.50 |
| 141 | Colocación de piedra caliza labrada. | 517.16 | M2. | 1AP 1TC | 4.00 |
| 142 | Colocación de piedras blancas, tipo San Cristóbal, Cambita, Azulada, La Cumbre “callao”, de río, etc. | 592.41 | M2. | 1AP 1TC | 3.50 |
| 143 | Colocación de piedra de roca o cantos rodados, tipo encache de 0.20 a 0.30M espesor en revestimiento de terraplenes, con fines | 537.33 | M2 | 1AP 1TC | 3.85 |



MINISTERIO DE TRABAJO
“AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL”

| | | | | | |
|---|--|----------|-------|------------------|-------|
| | decorativos. | | | | |
| 144 | Colocación de piedra de roca o cantos rodados, tipo encache de 0.20 a 0.30M espesor en revestimiento de terraplenes, canales y cunetas. | 202.91 | M2 | 1AS 1TC | 8.80 |
| 145 | Colocación de piedra de roca o cantos rodados en muro de mampostería con fines decorativos. | 2,177.54 | M3 | 1AP 1TC | 0.95 |
| 146 | Colocación de piedra de roca o cantos rodados en muro de mampostería. | 759.72 | M3 | 1AS 1TC | 2.35 |
| TRABAJOS EN MARMOL | | | | | |
| 147 | Colocación de mármol picado | 1,591.30 | M2 | 1AP 1TC | 1.30 |
| 148 | Colocación de mármol de fabricación nacional en escaleras. | 517.16 | M.L. | 1AP 1TC | 4.00 |
| 149 | Colocación de mármol importado en escaleras. | 636.51 | M.L. | 1AP 1TC | 3.25 |
| 150 | Colocación de mármol fachaico en una sola pieza. | 827.47 | M2 | 1AP 1TC | 2.50 |
| 151 | Colocación de mármol de fabricación nacional, en revestimiento de paredes. | 827.47 | M2 | 1AP 1TC | 2.50 |
| 152 | Colocación de mármol importado en revestimiento de paredes. | 827.47 | M2 | 1AP 1TC | 2.15 |
| 153 | Colocación de mármol en pedazos. | 689.57 | M2 | 1AP 1TC | 3.00 |
| 154 | Colocación de mármol travertinos en tiritas. | 1,034.34 | M2 | 1AP 1TC | 2.00 |
| TRABAJOS EN YESO | | | | | |
| 155 | Confección de cornisas, plafond, rosetas, planchas, recuadros, lágrimas, etc. | | P. A | | |
| CONTENES, ACERAS, BADENES Y COLECTORES | | | | | |
| 156 | Construcción de base para contenes (telford con mezcla) | 493.90 | M3 | 1AS 1TNC | 3.50 |
| 157 | Construcción de contenes 55x30x15 cms. | 174.04 | M.L. | 1AP 1AY 1TC 1TNC | 19.70 |
| 158 | Construcción de contenes con bordillo de 40 cms. de alto por 20 cms. de ancho. | 263.79 | M.L. | 1AP 1AY 1TC 1TNC | 13.00 |
| 159 | Construcción de contenes con bordillo de 30x8x10cms. | 155.86 | M.L. | 1AP 1AY 1TC 1TNC | 22.00 |
| 160 | Construcción de bordillos. | 107.17 | M.L. | 1AP 1AY 1TC 1TNC | 32.00 |
| 161 | Construcción de acera frotada y violinada incl. Colocación de hormigón de 10cms. | 1,672.65 | M3 | 1AP 1AY 1TC 1TNC | 2.05 |
| 162 | Construcción de badenes ciclópeos de 10 a 20 cms. de concreto, frotado y pulido en el centro. | 1,371.58 | M3 | 1AP 1AY 1TC 1TNC | 2.50 |
| 163 | Construcción de badenes de hormigón de 20 cms. de espesor en adelante, frotado y pulido al centro. | 1,371.58 | M3 | 1AP 1AY 1TC 1TNC | 2.50 |
| 164 | Construcción de zapatas y pisos de colector de concreto envarillado y frotado | 1,371.58 | M3 | 1AP 1AY 1TC 1TNC | 2.50 |
| 165 | Confección de losa de colector o pozo séptico, encofrado y envarillado, y vaciado, incluyendo colocación de tapa, hasta 2 M2. | 1,574.35 | Unid | 1AP 1AY 1TC | 1.80 |
| 166 | Confección de losa de colector o pozo séptico, encofrado y envarillado, y vaciado, incluyendo colocación de tapa, de más de 2 metros cuadrados (precio proporcional al anterior) | | P. A. | | |



MINISTERIO DE TRABAJO
“AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL”

| | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-------|--------------|----------|
| 167 | Confección de tragante de hasta 50 cms. de longitud. | 644.09 | Unid | 1AP 1AY 1TC | 4.40 |
| 168 | Confección de anillo filtrante. | 944. | Unid | 1AP 1AY 1TC | 3.00 |
| LAVADEROS Y DESAGUES | | | | | |
| 169 | Construcción de lavaderos de 1 y 2 bocas, con azulejos arriba. | | P. A. | | |
| 170 | Construcción e instalación de lavadero pulido de hasta 0.60 x 1.50 mts. | 3,173.90 | Unid | 1AP 1AT 1AY | 1.00 |
| 171 | Construcción de lavaderos pulido de más de 1.50mts., adicional por recipiente . | 1,586.94 | Unid | 1AP 1AT 1AY | 2.00 |
| 172 | Confección de vertedero de 60x60 cms., pulido. | 1,190.20 | Unid | 1AS 1TC | 1.50 |
| 173 | Confección de vertedero de 60x60 cms., con azulejos. | 2,663.80 | Unid | 1AP 1TC 1TNC | 1.00 |
| 174 | Confección registros, hasta 60x60 cms. (medida interior). | 1,190.20 | Unid | 1AS 1TC | 1.50 |
| 175 | Confección de registros de más de 60x60cms. | 1,428.25 | Unid | 1AS 1TC | 1.25 |
| 176 | Confección de trampa de grasa. | 2,380.41 | Unid | 1AS 1TC 1TNC | 1.00 |
| 177 | Confección de desagüe de 20x20 cms., descubierto. | 178.53 | M.L. | 1AS 1TC | 10.00 |
| 178 | Confección de desagüe de 20x20cms., cubierto. | 297.55 | M.L. | 1AS 1TC | 6.00 |
| 179 | Montura brissoleil de 0.05x0.40x2 mts. | 793.47 | Unid | 1AS 1TC 1TNC | 3.00 |
| 180 | Acuñe de marcos. | 187.93 | Unid | 1AS 1TC | 9.50 |
| 181 | Colocación de tejas. | 354.23 | M2 | 1AP 1AY 1TC | 8.00 |
| 182 | Colocación caballete de tejas . | 283.39 | M.L. | 1AP 1AY 1TC | 10.00 |
| 183 | Llenado de huecos de bloques, bastones a 0.80 M | 1.53 | Unid | 1AS 1TC | 1,175.00 |
| 184 | Llenado de huecos de bloques, bastones a 0.60 M | 2.25 | Unid | 1AS 1TC | 785.00 |
| 185 | Llenado de huecos de bloques, bastones a 0.40 M. | 3.09 | Unid | 1AS 1TC | 585.00 |
| 186 | Llenado de huecos de bloques, Bastones a 0.20 M | 5.67 | Unid | 1AS 1TC | 315.00 |
| 187 | Corte y amarre de varillas en bloques, Bastones a 0.80 M. | 0.74 | Unid | 1AS 1TC | 2,350.00 |
| 188 | Corte y amarre de varillas en bloques, bastones a 0.60 M. | 1.13 | Unid | 1AS 1TC | 1,565.00 |
| 189 | Corte y amarre de varillas en bloques, bastones a 0.40 M. | 1.53 | Unid | 1AS 1TC | 1,175.00 |
| 190 | Corte y amarre de varillas en bloques, Bastones a 0.20 M. | 2.25 | Unid | 1AS 1TC | 785.00 |

TERCERO: El trabajador que al momento de aprobarse la presente tarifa de salario mínimo disfrute de un salario superior al que esta fija, seguirá recibiendo su mismo salario, de conformidad a las previsiones del artículo 217 del Código de Trabajo; sin perjuicio de que dicho salario se mejore por convenio entre las partes.



MINISTERIO DE TRABAJO
“AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL”

CUARTO: “Con el objetivo de lograr el desarrollo sostenible del Sector Construcción y en el marco de las iniciativas de capacitación que se encuentran actualmente en ejecución, las organizaciones de trabajadores y empleadores se comprometen a aunar esfuerzos para fortalecer las capacidades y conocimientos de sus agremiados, en particular, hacia aquellos que se desempeñan como: albañiles a destajo, ajusteros, jefes de cuadrilla y cualquier otro trabajador incluido en las tarifas contempladas en la presente resolución. Las organizaciones de empleadores y trabajadores involucradas en el sector construcción consienten en priorizar las capacitaciones y el desarrollo de competencias que permitan la habilidad de leer planos, condición necesaria con que deberá cumplir todo maestro de área”.

QUINTO: La presente Resolución modifica en cuanto sea necesario, cualquier otra que le sea contraria.

SEXTO: Esta Resolución debe ser fijada de manera permanente en un lugar visible de cada establecimiento en donde se realice el trabajo.

DADA: En Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los un (01) días del mes de noviembre del año 2017, a los 173 años de la Independencia Nacional y 154 de la Restauración.

LIC. FÉLIX HIDALGO
DIRECTOR GENERAL DEL COMITÉ NACIONAL DE SALARIOS

IRISMEIDY MERCEDES FLORENCIO
SECRETARIA

En virtud de lo que disponen los artículos 462 y 464 del Código de Trabajo, se refrenda la presente Resolución No. 18/2017 del Comité Nacional de Salarios, de fecha uno (01) del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017).

En Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los _____ () días del mes de _____ del año dos mil diecisiete (2017).

LIC. JOSÉ RAMÓN FADUL FADUL
MINISTRO DE TRABAJO